

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

1 – FOTO – UBS RIACHO DOS SANTOS – VISTA FRONTAL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.



2 - FOTO – TELHADO DANIFICADO - A RECUPERAR.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG
CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

3 - FOTO – UBS RIACHO DOS SANTOS – TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL E VÁLVULA AMERICANA - A INSTALAR.



4 - FOTO – INSTALAR PORTÃO METÁLICO COM CADEADO.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.
CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

5 - FOTO – UBS RIACHO DOS SANTOS – PORTA DE MADEIRA A SUBSTITUIR.



6 - FOTO – INSTALAR TOMADA PARA AR CONDICIONADO.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

1 – FOTO – COMUNIDADE DE SÃO GREGÓRIO – VISTA FRONTAL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.



2 - FOTO – VISTA DA UBS – RECUPERAR TELHADO E EXECUTAR PINTURA GERAL.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

3 - FOTO – COMUNIDADE DE SÃO GREGÓRIO – VISTA DA UBS – RECUPERAR TELHADO E EXECUTAR PINTURA GERAL.



4 - FOTO – RECOBO DANIFICADO ACIMA DO RADAPÉ - A SER RECUPERADO.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

5 - FOTO – COMUNIDADE DE SÃO GREGÓRIO – VISTA INTERNA DA UBS – EXECUTAR PINTURA EM PAREDES, PORTAS E ESQUARIAS.



6 - FOTO – VISTA INTERNA DA UBS – EXECUTAR PINTURA EM PAREDES, PORTAS E ESQUARIAS.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

7 - FOTO – COMUNIDADE DE SÃO GREGÓRIO – VISTA FRONTAL E LATERAL DIREITA DO PRÉDIO – LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS A VARANDA E ÁREA DE SERVIÇO.



8 - FOTO – REVESTIMENTO CERÂMICO A SER REMOVIDO E SUBSTITUÍDO.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

9 - FOTO – COMUNIDADE DE SÃO GREGÓRIO – CAIXA DE DESCARGA A SER SUBSTITUIDA POR VASO COM CAIXA ACOPLADA.



10 - FOTO – LÂMPADAS A SEREM SUBSTITUIDAS.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.
CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

1 - FOTO – VILA SÃO JOSÉ – VISTA FRONTAL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.



2 - FOTO – VISTA DA UBS – TELHADO DANIFICADO E COM INFILTRAÇÃO - SUBSTITUIR TELHADO.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

3 - FOTO – VILA SÃO JOSÉ – VISTA DOS FUNDOS DA UBS – TELHADO, PINTURA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DANIFICADOS.



4 - FOTO – PAREDES COM TRINCAS, REBOCO E PINTURA DANIFICADOS.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.
CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

5 - FOTO – VILA SÃO JOSÉ – PAREDES E TETO DANIFICADOS DEVIDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO TELhado.



6 - FOTO – TETO E LUMINÁRIAS DANIFICADOS DEVIDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO TELhado.




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

7 - FOTO – VILA SÃO JOSÉ – PAREDES INTERNAS DANIFICADAS - REPARAR PAREDES E EXECUTAR PINTURA GERAL.



8 - FOTO – PAREDES INTERNAS DANIFICADAS - REPARAR PAREDES E EXECUTAR PINTURA GERAL, SUBSTITUIR FOLHA DE PORTA E INSTALAR FECHADURA COMPLETA.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE REFORMA PREDIAL DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.

CAMPO AZUL/MG, 16 DE OUTUBRO DE 2023.

9 - FOTO – VILA SÃO JOSÉ – PORTA A SER REMOVIDA E ASSENTADA EM OUTRO LUGAR.



10 - FOTO – PISO CERÂMICO DO SANITÁRIO A SER DEMOLIDO E SUBSTITUIDO.



Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil – CREA; 224.188/D -MG.